


N/A

LMK00304SQX/NOPB

Hissə nömrəsi:	LMK00304SQX/NOPB
İstehsalçı / Marka:	N/A
Məhsulun təsviri	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
Datasheets:	
RoHS Status	 Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
Dən gəmi	Honq Konq
Göndərmə yolu	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOTIROVKA SORĞUSU

Image nümayəndəlik ola bilər. Məhsul detalları üçün spesifikasiyalara baxın.













LMK00304SQX/NOPB xüsusiyyətləri

HISSƏ NÖMRƏSİ	LMK00304SQX/NOPB
İSTEHSALÇI	N/A
TƏSVİR	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
MƏLUMAT BAZASI	
VOLTAJ - TƏCHİZAT	3.15 V ~ 3.45 V
TİPI	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
TƏCHİZATÇI QURĞU PAKETİ	32-WQFN (5x5)
SERIES	-
RATIO - GİRİŞ: ÇIXIŞ	3:5
QABLAŞDIRMA	Tape & Reel (TR)
PAKET / CASE	32-WFQFN Exposed Pad
ÇIXIŞ	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
ƏMƏLIYYAT TEMPERATURU	-40°C ~ 85°C
SXEMLƏRİN SAYI	1
MONTAJ TIPI	Surface Mount
NƏMLİK HƏSSASLIĞI SƏVIYYƏSİ (MSL)	3 (168 Hours)
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Lead free / RoHS Compliant
GİRİŞ	CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
TEZLIK - MAKS	3.1GHz
DIFERENSIAL - GİRİŞ: ÇIXIŞ	Yes/Yes
ƏTRAFI TƏSVİRİ	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 3:5 3.1GHz 32-WFQFN Exposed Pad
ƏSAS HISSƏ SAYI	LMK00304

İlgili Etiketler

LMK00304SQX/NOPB	LMK00304SQX/NOPB Distribyutoru	LMK00304SQX/NOPB Təchizatçı
LMK00304SQX/NOPB Qiyməti	LMK00304SQX/NOPB Şəkillər	LMK00304SQX/NOPB Şekli
LMK00304SQX/NOPB PDF məlumat cədvəli	LMK00304SQX/NOPB verilənlər bazasını yükləyin	LMK00304SQX/NOPB Məlumat Hesabatı
LMK00304SQX/NOPB Fond	LMK00304SQX/NOPB satın alın	LMK00304SQX/NOPB alın
LMK00304SQX/NOPB	Təchizatçı	Distribyutoru

Əlaqədar məhsullar

 <p>LMK00306SQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Səhmdarlar: 15141 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00301SQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Səhmdarlar: 16276 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK00306SQE/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Səhmdarlar: 15164 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00308SQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN Səhmdarlar: 16225 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK00308EVM/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL FOR LMK00308 Səhmdarlar: 337 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00304SQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Səhmdarlar: 24218 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK00304SQE/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Səhmdarlar: 16840 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00306EVM/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL FOR LMK00306 Səhmdarlar: 409 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK00301SQX/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Səhmdarlar: 17670 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00304EVM/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL FOR LMK00304 Səhmdarlar: 425 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LMK00301SQE/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Səhmdarlar: 10236 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LMK00306SQX/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Səhmdarlar: 19578 pcs</p> <p>RFQ</p>